

RESOLUCION N° 34/2013

COLINA, 25 de Marzo del 2013

VISTOS:

I.- DOCUMENTOS:

1. Solicitud N° 114 de fecha 20/03/2013 de Juan Esquivel y Pedro Vega Resolución de Subdivisión N°56/03 de fecha 10/07/2003, del Proyecto ubicado en **Reina Sur, sitio 4, Colina.**

II.- RESUELVO:

1. Corregir **Resolución de Aprobación de Subdivisión N° 56/03** de fecha 10/07/2003:

En pto. 1:

	POLIGONO	-	SUPERFICIE
- Donde Dice:	A-C-E-F	/	698.80
- Debe decir:	B-C-F-E	/	698.90
- Donde Dice:	A-E-F-D	/	356.90
- Debe decir:	A-E-F-D	/	356.80

2. CORREGIR: Planos de Aprobación de Subdivisión N° 56/03 de fecha 10/07/2013

- Donde Dice:	SITUACION ACTUAL / LOTE 4 1055.00 M2
- Debe decir:	SITUACION ACTUAL / LOTE 4 1055.70 M2
- Donde Dice:	SUPERFICIES / LOTE 4A / A-C-E-F / 698.80
- Debe decir:	SUPERFICIES / LOTE 4A / B-C-F-E / 698.90
- Donde Dice:	SUPERFICIES / LOTE 4B / A-E-F-D / 356.90
- Debe decir:	SUPERFICIES / LOTE 4B / A-E-F-D / 356.80

3. Los demás puntos y vistos se mantienen sin modificación.
4. Anótese en el Registro de la Dirección de Obras Municipales, archivase el Original, envíese una copia de la Resolución al Servicio de Impuesto Internos, INE, Interesados.-



NELSON PINTO PINTO
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

NPP/BSA/mbbo
C/Copia
Archivo
Interesado